P5. Fotografie realizovaných opatření

1. Zateplení budovy a částečná výměna oken




20



2. Instalace vzduchotechnického systému s rekuperací tepla





3. Instalace FVE



